Mode opératoire Eco Material Advisor



Remarque : Une aide est fournie à cette adresse :

https://support.grantadesign.com/resources/ema_full/1.7/en/user_guide/EMA_specific_topics/eco_ materials.htm

L'interface, ajustable en largeur est constitué de 4 parties importantes :



View and edit assignments



Search for materials

Donne la liste des pièces, la matière choisie et le procédé choisi pour chaque pièce.

Permet de faire une recherche par critère d'une matière pour l'affecter à une pièce





Analyze

Permet d'affecter directement une matière sur la pièce sélectionnée.

Fait l'analyse de l'impact environnemental de l'ensemble des pièces.



En cliquant sur View and edit assignments

on constate qu'aucune matière, ni procédé ne sont choisis.

View and edit assignments							
Component	-	Material	-	Process	-		
🖻 🍘 Spinner M6 - Axe Ø4.iam							
🌒 SPINNER V2 - Axe M6:1							
- 🌒 SPINNER V2 - Bloc M6 :1							
SPINNER V2 - Tête M6 :1							

Un clic droit dans la case material (matière) permet d'ouvrir un masque :

SPINNER V2 - Axe M6:1	
SPINNER V2 - Bloc M6 :1	No material
ODINNED V2 TÂto M6 1	Find material
SPINIVER V2 - Tele MO. T	SPINNER V2 - Axe M6:1
	Copy assignments
	Paste assignments

On clique sur find material, on retrouve



, Browse pour choisir une matière dans une liste, Search pour faire la recherche d'une matière par filtre ou encore Favorites pour choisir dans la liste de matières favorites que l'on s'est préalablement créée.

Browse for a material



Pour la première pièce, nous allons choisir la matière dans la liste de matière existante : Il faut donc cliquer sur Browse, faire ensuite un double clic gauche sur la matière que l'on souhaite choisir dans la liste ci-contre, ici le titane.



Un clic droit sur la matière permet l'apparition d'un masque différent :

Il permet d'affecter la matière à d'autres pièces préalablement sélectionnées, de rechercher les procédés compatibles avec la matière, de voir le détail des caractéristiques de la matière, d'ajouter la matière à la liste des favoris, etc.



Une densité inférieure à 4000 kg par m³

4000 kg/m^3 (480 to 19400) On peut cliquer sur searchow à tout moment pour constater l'évolution de la liste (attention il peut y avoir plusieurs pages):

Material	
E Hardwood Walnut	
Hardwood Cak	
E Hardwood Magie	
E Hardwood Cherry	
E Hardwood Brith	
Conv plants:	
PVC-U (unplanticized, rigid)	
E PPS plank;	
DPutjotyrene, High impact (PS HI)	
Polystynene (PS)	
Polypropylene (PP)	
Polyethylene, Low density (PE-LD)	
Polyathylana, High density (PE+K)	
Polycarbonate (PC)	
The second secon	Strow: Auto 25.50 100

On revient à la liste des critères via Refine search.

Ajoutons deux critères :

Search for a ma	terial	Previous results
Add a search crite	rion	 Search now
 RoHS compli 	ant grades?	×
is		•
Yes 💌		
 Price 		×
is at most		•
37200 EU (0.0271 to 37200)	R/kg	
 Density 		×
is at most		•
4000 kg (480 to 19400)	m*3	

II reste 33 materials found

Ajoutons un dernier critère :

Search for a material Pr	revious results
Add a search criterion	Search now
✓ Young's modulus	×
is at least	-
60 GPa (0.00120 to 318)	
RoHS compliant grades?	×
is	-
Yes •	
✓ Price	×
is at most	-
37200 EUR/kg (0.0271 to 37200)	
✓ Density	×
Is at most	-
4000 kg/m^3 (480 to 19400)	

	🖬 Aluminum alloy, Wrought	
	Silicon nitride	
Parmi les choix restants :	E Glass	on cliquera sur Aluminium.

On passe ensuite aux procédés de transformation de la matière avec un clic droit puis search :

Processes for Aluminum alloy, Wrought	
	Processes
E Forging / rolling	
Metal powder forming	
Vaporization (CVD)	

Parmi ces trois procédés, le forging/rolling est le plus proche de la réalité, on double clic dessus.

Compléter la liste comme suit :

ė- I	🕏 Spinner M6 - Axe Ø4.iam		
	- SPINNER V2 - Axe M6:1	📴 Titanium	E Casting
	- SPINNER V2 - Bloc M6 :1	Bronze, Cast	E Casting
	SPINNER V2 - Tête M6 :1	Aluminum alloy, Wrought	Forging / rolling

Il est possible de comprendre les différents procédés en utilisant un clic droit puis view datasheet.

Exemple pour Casting (moulage) :

General

The process

METAL CASTING is the process of forming metallic objects by melting metal, pouring it into the shaped cavity of a mold and allowing it to solidify. New solid forms by a process of nucleation: tiny crystals form in the melt, either spontaneously or (more usually) on the walls of the container or on foreign particles in the melt itself. The nuclei grow by diffusive attachment of atoms at the liquid-sold interface. Solidification is complete when crystals growing in opposing directions impinge on one another, forming grain-boundaries.

Process schematic



Une fois les matières et les procédés assignés, on peut cliquer sur l'analyse.



L'énergie en MJoules pour obtenir la pièce L'empreinte Co2 en Kg de CO2 / Kg Le nombre de litres d'eau nécessaire à la réalisation La compatibilité de la pièce avec la norme ROHS On sait si la pièce est utilisable dans l'alimentaire Le degré de recyclage lorsqu'il s'agit d'une seule pièce et non d'un assemblage.

En cliquant sur view reports, on obtient un détail de ce bilan (eco impact) :

Ľ	Eco Materiais Adviser × +	_			=
I	🔓 🥓 😓 Q. 🌟 🗠		>	٠	?
	Report			-	Info
L	🗎 Eco Impact				0
ļ	Eco Impact Comparison				0

Cliquer maintenant sur set baseline

Set ba	Set baseline 🗄 🔺				
		Reduction 100%			
U.	0.915 MJ				
CO	0.0711				
	22.2 liters				
	0.199 USD				
RoHS	\checkmark				
10	×				
0	Not applicat	le to assemblies			

Cela fige les résultats pour cette première estimation.

Changer les matières pour obtenir ceci :

View and edit assignments					
	Component	Material 🐂	Process 👻		
🖻 😸 Spinner M6 - Axe Ø4.iam					
- 🌒 SPINNER V2 - Axe M6:1		Aluminum alloy, Wrought	Forging / rolling		
🌒 SPINNER V2 - Bloc M6 :1		Aluminum alloy, Wrought	Forging / rolling		
- 🌒 SPINNER V2 - Tête M6 :1		Aluminum alloy, Wrought	Forging / rolling		

Cliquer ensuite sur update dashboard

Eco Im	Eco Impact dashboard							
Set ba	seline 💠	^						
		Reduction 100%		Change 0%		Increase 100%		
1	0.519 MJ							
C0.	0.0404							
	14.6 liters		_					
	0.0378 USD	-						
RoHS	\checkmark							
10	\checkmark							
O	Not applica	ble to assemblies						

On constate une amélioration sur les 4 lignes (tracé vert). Le choix des matières et procédés doit donc être réfléchi pour avoir l'impact minimal sur l'environnement tout en respectant les contraintes de résistance des pièces bien entendu. Le bilan de l'amélioration est consultable dans eco impact Comparison

	Report	👻 Info
Eco Impact		0
Eco Impact Comparison		0