

# DOSSIER TECHNIQUE – LECTEUR DVD



Après démontage, un dossier technique a pu être reconstitué

13	1	Axe verrouillage	
12	4	Lame	
11	1	Lame milieu	
10	1	Corps contacteur	
9	1	Crémaillère du tiroir	$m=0,6 \quad Z_9 = 79$
8	1	Roue de sortie	$m=0,6 \quad Z_{8a} = 83$
		Secteur denté de sortie	$m=0,6 \quad Z_{8b} = 68^*$
7	1	Pignon intermédiaire	$m=0,6 \quad Z_{7b} = 17$
		Roue intermédiaire	$m=0,5 \quad Z_{7a} = 52$
6	1	Poulie réceptrice	$d_6 = 13$
		Pignon moteur	$m=0,5 \quad Z_6 = 15$
5	1	Courroie	
4	1	Poulie motrice	$d_4 = 7$
3	1	Moteur pas à pas	Rendement = 0.95
2	1	Came	
1	1	Corps	
Rep.	Nb.	Désignation	Observations

Note : 68\*

secteur denté de 68 dents correspondant à une roue dentée de 90 dents

